

	<b>Vorlagen- Nr.</b>	
	<b>SB-0028/2023</b>	

# Sachstandsbericht

<b>Betreff</b>
<b>Sachstandsbericht Mühlgrabenbrücke i. Z. d. Synagogenstraßen</b>

Die Baugrunduntersuchungen ergaben, dass die Standsicherheit der Widerlager nicht gewährleistet ist. Die Gründung liegt zum Teil über der Bachsohle. Aus diesen Gründen sind die Widerlager zwingend zu ersetzen.

Die Vorplanung wurde abgeschlossen. In die Entwurfsplanung wird zusätzliches Stadtgrün eingearbeitet.

Anlagen:

Anlage 1 – Lageplan

Anlage 2 – Längsschnitt, schematisch

Anlage 3 – Querschnitt, schematisch