

Nachfragen aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.07.2021

Öffentlicher Teil

TOP 25 - Sonstiges

- Spielplatz an der Karlskuppe
 - defekter Schieber
 - Wasser sollte wieder angestellt werden
 - Speisung des Biotops mit diesem Wasser
 - Prüfung wird zugesagt

Antwort:

Die Wasserspiele wurden geprüft. Ein Defekt am Schieber liegt nicht vor. Problem ist, dass der Wasserlauf aus der Fassung von Quellen bzw. deren Überlauf gespeist wird, welcher auch zur Bewässerung von den Kleingärten und dem Teich dient. Es versickert einiges bzw. ziehen teilweise noch Anlieger entlang des Wasserlaufs Wasser aus diesem ab, so dass dann am Ende nichts mehr ankommt bei längerer Trockenheit. Nach den Regenperioden der letzten Tage ist das Wasser auch im unteren Bereich wieder etwas abgeflossen.

Es gab am 19.07.2021 einen Ortstermin, um sich die Problematik nochmals gemeinsam vor Augen zu führen. Die obere Wiese vernässt. Durch Bewuchs und Verlandungen fließt das Wasser teilweise unkontrolliert weg. Es wird versucht, den Bachlauf wieder besser zu fassen und einen besseren Durchlauf erzielen.