

EISENACH

DIE WARTBURGSTADT

DIE WARTBURGSTADT

www.eisenach.de

EISENACH

Bauwerke
IKSV 28.09.2026

Brücken / Stützwände

BW 17 Fußgängerbrücke Mühlgraben Stolzestraße

Baujahr: 1992
Bauwerksart: Plattenbalkenträger auf zwei Stützen mit Holzbohlenbelag
Lichte Weite: 7,53 m, Fahrbahnbreite: 2,77 m
Zustandsnote: 2,9

Schäden:

- Seitenfläche des Balkens, Kantholz, Gesamtes Bauteil, Längsrisse Rissbreite > = 1 mm, Quer durchgehend, Oben außen, Rissbildung in den Holzträgern bis 15 mm Rissbreite, auch an den innen liegenden Bauteilflächen Risstiefe > 14 cm, betrifft alle Längsträger (Trägerbreite 28 cm)
- Widerlagerwand, Betonoberfläche, abgeplatzt, beide Widerlager

BW 17 Fußgängerbrücke Mühlgraben Stolzestraße



BW 17 Fußgängerbrücke Mühlgraben Stolzestraße



2025_H_LÄNGSTRÄGER_LÄNGSRISS



2025 H KAMMERWAND ABPLATZUNG

BW 67 Treppenanlage Mönchstraße

Baujahr: 1900
Bauwerksart: Plattenbalkenträger auf zwei Stützen mit Holzbohlenbelag
Lichte Weite: 7,53 m, Fahrbahnbreite: 2,77 m
Zustandsnote: 2,9

Schäden:


- Treppenlauf, Betongefüge, Gesamtes Bauteil, durchdrückendes Wasser
- Treppenstufen, Arbeitsfuge waagerecht mehrfach offen
- Tragendes Mauerwerk (Podestauskragung und untere Wand mehrfach gerissen
- Treppenhaus, Doppel-T-Profil verrostet mit Querschnittsschwächung

BW 67 Treppenanlage Mönchstraße





BW 67 Treppenanlage Mönchstraße



2021_E_PODEST_AUSKRAGUNG_GERISSEN





BW 114 Stützwand Wolfgang Am Anger

Baujahr: ca. 1970
Bauwerksart: Stützwand als Massivwand
Bauwerkslänge: 34,00 m, Max. Höhe: 2,20 m
Zustandsnote: 2,9

Schäden:

- Putz auf Beton, bereichsweise abgeplatzt, Vorder- und Rückseite
- Mauerwerksfugen großflächig gerissen, Vorder- und Rückseite
- Mehrfach allgemeiner Riss mit Wasseraustritt und Aussinterung
- Abdeckung mehrfach locker / lose
- Fehlendes Geländer

BW 114 Stützwand Wolfgang Am Anger





BW 114 Stützwand Wolfgang Am Anger



